

Bloqueo del volante motor VAG



Descripción del Producto

Bloqueo necesario para cambiar mecanismos de distribución.

Características

- dispositivo para bloquear los engranajes de la distribución en motores VAG.

Ambito de aplicación:

VAG-Motoren / VAG engines / Moteurs VAG / Motores VAG:

16 V – 1,4, 1,6: FSI – 1,4, 1,6;

VW – Lupo, Polo, Caddy, Beetle, Golf, Bora (97-10); Audi – A2 (00-06);

Skoda – Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09).

Datos técnicos

			
HT8G360	5902801214578	1	1960

Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová